




先週までのコンクリート工事に続き、今回は基本観測棟の組み立て工事の様子をお届けします！上の写真は、後関次長が南極に訪れる前の状態。1階部分のみ組み立てが完了しています。



作業の為に足場設置が完了した様子！基本観測棟は2階建てですが、高床式のために、3階建てに匹敵する高さとなっています！



組立工事を前にして、現場に勢ぞろいした基本観測棟の構造体部品！この写真だけ見ると、基本観測棟の部品も日本国内でミサワホームが施工する一般住宅の部品と変わらないように感じます！



工事前の様子！クレーン車がスタンバイし、組立工事が始まる前の緊張感を感じる写真です！



組立工事中、床パネル(?)を吊り下げている様子です！本当に、日本国内でのミサワホーム木質パネル住宅の組み立て風景と同じです！



こうして基本観測棟が組みあがりました！無事、南極の夏の間に工事は完了。昭和基地の観測隊員の頼もしい味方の誕生です。

【次週予告】※後関次長は帰国しましたが、まだまだたくさんのトピックスがあります！

「写真でプレイバック！基本観測棟建築工事4」をお送りします！

南極昭和基地のLIVEカメラ！→

